

**Z
E
C
O
G
A
R
D**

ECO GARD®

GM 1.4L ENGINE OIL FILTERS

There are only 2 engine oil filters for GM vehicles with 1.4L engines:

- X5839
- X10592 (in development)

The markings on the oil filter adaptor or the adaptor cap will determine the oil filter required. The HENGST-marked adaptor or cap will accept the X5839 (originally ACDelco PF2257G). The Ecogard UFI-marked adaptor or cap is currently in development so for now use ACDelco PF2263G (GM# 25195785).

The X5839 cannot be used in the UFI-marked adaptor or cap.

This affects the following vehicles:

| MAKE | MODEL | YEAR |
|-----------|-------------|-----------|
| Chevrolet | Sonic Hatch | 2013-2017 |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 |
| Chevrolet | Cruze | 2013-2017 |
| Buick | Encore | 2017 |

Do not install X5839 in the UFI-marked adaptor or cap. The filters required for these two adaptors are not interchangeable. Installation and operation of X5839 in the UFI adaptor may cause serious engine damage.

ECO GARD filter for the UFI adaptor is currently in development; the ECO GARD filter for the UFI adaptor is designated as X10592.

ECO GARD e-catalog at <http://www.ecogard.com/catalog.html> will be updated by 2/18/2017. The 2017 printed catalog and all prior ECO GARD printed catalogs do not reflect the adaptor options for the above vehicles.

Please call the ECO GARD Filter and Wiper Blade Technical Hotline at (877) 229-1814 with any questions about this issue.

STAFF INITIALS / INITIALES DU PERSONNEL

Z
E
C
O
G
A
R
D

ECO GARD®

FILTRES À L'HUILE POUR MOTEURS GM 1,4L

Il y a seulement 2 filtres à l'huile pour les moteurs des véhicules GM 1,4L:

- X5839
- X10592 (en développement)

Les indicateurs sur l'adaptateur du filtre à l'huile ou sur le capuchon de l'adaptateur détermine quel filtre à l'huile est nécessaire. L'adaptateur ou le capuchon HENGST accepte le X5839 (originellement ACDelco PF2257G). L'adaptateur ou le capuchon UFI est présentement en développement donc utiliser ACDelco PF2263G (GM# 25195785) pour l'instant.

Le X5839 n'est pas convenable pour l'adaptateur/le capuchon UFI.

Ceci impacte les véhicules suivants:

| MARQUE | MODÈLE | ANNÉE |
|-----------|-------------|-----------|
| Chevrolet | Sonic Hatch | 2013-2017 |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 |
| Chevrolet | Cruze | 2013-2017 |
| Buick | Encore | 2017 |

N'installez pas le X5839 dans les adaptateurs/capuchon UFI. Ces filtres requis pour ces deux adaptateurs ne sont pas interchangeables. L'installation et l'opération du X5839 dans l'adaptateur UFI peut causer des dommages sérieux au moteur.

Le filtre ECOGARD pour l'adaptateur UFI est présentement en développement; le filtre ECOGARD pour l'adaptateur UFI est désigné le X10592.

Le catalogue électronique (<http://www.ecogard.com/catalog.html>) sera mis à jour le 18 février 2017. Les anciens catalogues 2017 imprimés et tous ceux imprimés au préalable ne reflètent pas les options d'adaptateurs pour les véhicules énumérés ci-haut.

Veuillez communiquer avec la ligne technique des balais d'essuie-glace et filtres ECOGARD au (877) 229-1814 pour toute question.

STAFF INITIALS / INITIALES DU PERSONNEL